

SK

Údržba a skladovanie

Po brúsení demontujte brúsku z nadstavca. Všetky súčasti nadstavca očistite od nečistôt nahromadených počas prevádzky pomocou mäkkej kefy alebo stlačenej vzduchu s tlakom nepresahujúcim 0,3 MPa . Nadstavce skladujte na dobre vetranom mieste, chránenom pred priamym slnečným žiarením. Miesto skladovania by malo byť mimo dosahu neoprávnených osôb, najmä detí.

HU

TERMÉKJELLEMZŐK

Ez a sarokcsiszolóhoz való orbitális csiszolófej lehetővé teszi a fa és fém felületek precíz csiszolását. Oszétlétel mozgatása sima felületet biztosít az anyag tülemedegedésének veszélye nélkül. A fej kompatibilis a YATO YT-82096, YT-82101, YT-821014, YT-821017 és YT-821024 típusú csiszóakkal. M14-es orsómenettel és 125 mm-es körátmérővel. YATO YT-83430–YT-83438 csiszolóápparilal is használható. A készlet adaptergyűrűket tartalmaz a különböző csiszómodellekhez való egyszerű illesztéshez, valamint poréltávolító csatlakozózt a nagyobb kényelem és tisztaság érdekében.

BIZTONSÁGI JAVASLATOK

A szerzám használata során mindig tartsa be az alapvető biztonsági óvintézkedéseket a személyi sérülés és a berendezés károsodásának kockázatának csökkentése érdekében. A szerzám használata előtt olvassa el az összes utasítást. Mielőtt polírozókorongot szerelne a sarokcsiszólóra, húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Tisztítsa meg ellenőrzés előtt mindig húzza ki a tartozékok a sarokcsiszolóból. Ne használja nedves vagy vízes körülmények között. Viseljen szem- és kézzvédőt a tárcsa használata és tisztítása során. Működés közben viseljen porvédő maszkot. Tartsa az ujjait és a végtagjait távol a konnektortól, amikor a tartozék a csiszolóval van felszerelve. A tartozék nem megfelelő használatával sérülést okozhat. Tartsa a szerzámot gyermekektől elzárva. Mindig kövesse a tartozékkal használt sarokcsiszoló használati útmutatójában található összes elgyvezményt és biztonsági óvintézkedést. A polírozás során por keletkezheth, és a szerzámban lévő olyan vegyi anyagok szabadulhatnak fel, amelyekről ismert, hogy káros, születesi rendellenességeket vagy más reprodukív károsodást okoznak, és egészségügyi kockázatot jelentenek.

TERMÉKSZOLGÁLTATÁS

Figyelem! A polírozó felület M14-es menűl sarokcsiszolóval és legalább 4000 ford/perc úrésjárati fordulatszámmal kell használni. A polírozó felület felszerelése előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati kábel csatlakozódugója ki van húzva a konnektorból.

Csatlakozóegység

Szerelje fel a tartozékok az alábbi ábrákon látható módon:
(I) – Válassza ki a sarokcsiszolóhoz illő rögzítőalátétet (a). Ezután helyezze a hajtóműre (b) az ábrán látható helyzetben, ügyelve arra, hogy szilárdan illeszkedjen a sarokcsiszoló (c) felületéhez.
(II) – Szerelje fel a poréltávolító fedélét (d) a megfelelő helyzetbe, és húzza meg a csavart egy imbuszkulcsal. Győződjön meg arról, hogy a rögzítőcsuk megfelelően illeszkedik a csiszolópárnára (e). Ellenkező esetben a polírozókorong a gumí elemhez dörzsölődhet.
(III) – Nyomja meg az orsórgóztító gombot (g) az orsó rögzítéséhez. Csavarja fel az orsófelétet (f) az orsóra.
(IV) – Helyezze az ütközőzt (h) az orbitális tartozéokra (g) az ábrán látható helyzetbe.
(V) – Szerelje fel a polírozókorongot (j) az ütközőz (h) megjegyzés. Az ütközőz négy három csapnak egy vonalban kell lennie a polírozókorong három furatával. Majd rögzítse a tárcsát egy lapos alátéttel és rögzítőcsavarral, mindent imbuszkulccsal meghúzva .

A tartozékok egy külső poréltávolító rendszerhez (pl. műhelyporszívóhoz) kell csatlakoztatni, amely a fa vagy fém csiszolása során keletkező por elszívására szolgál. Excentersziszolóval végzett munka során társa szilárdan a csiszolózt, és vezesse a tárcsát egyenesleten a munkadarabra anélkül, hogy túlzott nyomást gyakorolna rá. Tartson alacsony sebességen, és kerülje a ferdén történő munkavégzést, mert ez egyenletlen tárcsakopást vagy a csiszoló károsodását okozhatja. Munka befejezése után húzza ki a szerzámot a konnektorból, és végezze el a karbantartást.

Karbantartás és utóállítás
Csiszolás után szerelje le a csiszolót a tartozékról. Tisztítsa meg az összes tartozékkalátétrés a működés során felhalmozódott szennyeződésekől puha kefével vagy legfeljebb 0,3 MPa nyomású sürített levegővel. A tartozékok jól szellőző helyen, közvetlen napfénytől védve tárolja. A tárolóhelynek illetéktelen személyek, különösen gyermekek elől elzárva kell lennie.

RO

CARACTERISTICI ALTE PRODUSULUI

Acest accesoriu orbital pentru polizor unghiular permite șlefuirea precisă a suprafețelor din lemn și metal. Mișcarea sa oscilantă asigură un finisaj neted, fără riscul de supraîncălzire a materialului. Accesoriul este compatibil cu șlefuitoarele YATO YT-82096, YT-82101, YT-821014, YT-821017 și YT-821024, echipate cu un filet al axului M14 și un diametru al discului de 125 mm. Acceptă șmirghelul YATO YT-83430–YT-83438. Setul include inele adaptatoare pentru o adaptare ușoară la diverse modele de șlefuitoare și un orificiu de extracție a prafului pentru confort și curățenie sporite.

RECOMANDĂRI DE SIGURANȚĂ

Când utilizați această unealtă, respectați întotdeauna măsurile de siguranță de bază pentru a reduce riscul de vătămare corporală și de deteriorare a echipamentului. Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza această unealtă. Înainte de a monta un disc de lustruit pe o polizor unghiular, deconectați cablul de alimentare de la priză de alimentare. Deconectați întotdeauna accesoriul de la polizorul unghiular înainte de curățare sau inspecție. Nu utilizați în condiții de umiditate sau urate. Purtați echipament de protecție a ochilor și a mâinilor atunci când utilizați și curățați discurile. Purtați o mască de praf în timpul funcționării. Țineți degetele și membrele departe de disc atunci când accesoriul este montat pe polizor. Utilizarea necorespunzătoare a accesoriului poate provoca vătămări corporale. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Respectați întotdeauna toate avertismentele și măsurile de siguranță din manualul de instrucțiuni al polizorului unghiular cu care este utilizat acest accesoriu. Lustruirea poate crea praf și elibera substanțe continue în unealtă, care pot conține substanțe chimice despre care se știe că pot cauza cancer, malformații congenitale sau alte probleme reproductive și pot reprezenta un pericol pentru sănătate.

SERVICIU DE PRODUSE

Atenție! Accesoriul de lustruit trebuie utilizat cu o polizor unghiular cu filet M14 și o țăruțe la mers în gol de cel puțin 4000 rpm. Înainte de a monta accesoriul de lustruit, asigurați-vă că fișa cablului de alimentare este deconectată de la priză.

Ansamblu de atașare

Instalați atașamentul așa cum se arată în următoarele ilustrații:

(I) – Selectați suportul de montare (a) potrivit pentru polizor unghiular. Apoi, așezați-l pe cutia de viteză (b) în poziția indicată în ilustrație, asigurându-vă că este fixat ferm pe suprafața polizorului unghiular (c).
(II) – Instalați capacul de extragere a prafului (d) în poziția corectă și strângeți surubul folosit o cheie Allen . Asigurați-vă că știftul de fixare este montat corect pe discul de șlefuit (e). În caz contrar, discul de lustruire se poate frena de elementul de cauciu.
(III) – Apăsăți butonul de blocare a axului (g) pentru a bloca axul. Înșurubați accesoriul orbital (f) pe ax.
(IV) – Plasați oritorul (h) pe accesoriul orbital (g) în poziția indicată în ilustrație.
(V) – Montați discul de lustruit (i) pe oritor (j). Notă: cei trei știfturi de pe oritor trebuie să se alinieze cu cele trei orificii din discul de lustruit. Apoi Fixați discul cu o șabă plată și un șurub de montare, strângându-l cu o cheie Allen .

Accesoriul trebuie conectat la un sistem extern de extracție a prafului (de exemplu, un aspirator de atelier) conceput pentru a extrage praful generat la șlefuirea lemnelui sau a metalului. Când lucrăm cu o șlefuitoare orbitală, țineți ferm șlefitorul și ghidați discul uniform pe piesa de prelucrat, fără a aplica o presiune excesivă. Mențineți o viteză constantă și evitați lucrul în unghi, deoarece ar putea cauza neuniforma a discului sau deteriorarea șlefitorului. După terminarea lucrului, deconectați unealta de la priză și efectuați operațiunile de întreținere.

Întreținere și depozitare

După șlefuire, demontați șlefitorul de atașament. Curățați toate componentele atașamentului de orice murdărie acumulată în timpul funcționării folosită o perie moale sau aer comprimat la o presiune de maxim 0,3 MPa . Depozitați atașamentul într-o zonă bine ventilată, ferită de lumina directă a soarelui. Local de depozitare nu trebuie lăsat la îndemâna persoanelor neautorizate. În special a copiilor.

ES

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Este accesorio orbital para amoladora angular permite un lijado preciso de superficies de madera y metal. Su movimiento oscilante garantiza un acabado suave sin riesgo de sobrecalentamiento del material. Es compatible con los lijadoras YATO YT-82096, YT-82101, YT-821014, YT-821017 y YT-821024, equipadas con una rosca de husillo M14 y un disco de 125 mm de diámetro. Admite papel de lija YATO YT-83430–YT-83438. El juego incluye anillos adaptadores para una fácil adaptación a varios modelos de lijadoras y un puerto de extracción de polvo para mayor comodidad y limpieza.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Al utilizar esta herramienta, siga siempre las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de lesiones personales y daños al equipo. Lea todas las instrucciones antes de utilizar esta herramienta. Antes de montar un disco de pulido en una amoladora angular, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente. Desenchufe siempre el accesorio de la amoladora angular antes de limpiarlo o inspeccionarlo. No la utilice en condiciones de humedad o mojado. Use protección para los ojos y las

manos al utilizar y limpiar el disco. Use una mascarilla antipolvo durante la operación. Mantenga los dedos y las extremidades alejados del disco cuando el accesorio esté montado en la amoladora. El uso inadecuado del accesorio puede causar lesiones. Mantenga esta herramienta fuera del alcance de los niños. Siga siempre todas las advertencias y precauciones de seguridad del manual de instrucciones de la amoladora angular con la que se utiliza este accesorio. El pulido puede generar polvo y liberar sustancias contenidas en la herramienta que pueden contener sustancias químicas que se sabe que causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos, y representan un riesgo para la salud.

SERVICIO DE PRODUCTOS

¡Atención! El accesorio de pulido debe utilizarse con una amoladora angular con rosca M14 y una velocidad en vacío de al menos 4000 rpm . Antes de montar el accesorio de pulido, asegúrese de que el cable de alimentación está desconectado de la toma de corriente.

Conjunto de accesorios

Instale el accesorio como se muestra en las siguientes ilustraciones:

(I) – Seleccione la placa de montaje adecuada (a) para su amoladora angular. A continuación, colóquela en la caja de engranajes (b) en la posición que se muestra en la ilustración, asegurándose de que esté firmemente asentada contra la superficie de la amoladora angular (c).
(II) – Instale la tapa de extracción de polvo (d) en la posición correcta y apriete el tornillo con una llave Allen . Asegúrese de que el pasador de posicionamiento esté correctamente colocado en la almohadilla de la lijadora (e). De lo contrario, el disco de pulido podría rozar el elemento de goma.
(III) – Presione el botón de bloqueo del husillo (g) para bloquearlo. Enrosque el accesorio orbital (f) en el husillo.
(IV) – Coloque el tuedo (h) en el accesorio orbital (g) en la posición que se muestra en la ilustración.
(V) – Monte la rueda de pulido (i) en el tope (j). Nota: Los tres pasadores del tope deben estar alineados con los tres orificios de la rueda de pulido. Entonces Asegure el disco con una arandela plana y un tornillo de montaje, apretando todo con una llave Allen .

El accesorio debe estar conectado a un sistema de extracción de polvo externo (por ejemplo, un aspirador de taller) diseñado para extraer el polvo generado al lijar madera o metal. Al trabajar con una lijadora orbital, sujétela firmemente y guíe el disco uniformemente sobre la pieza de trabajo sin ejercer demasiada presión. Mantenga una velocidad constante y evite trabajar en ángulo, ya que esto podría causar un desgaste desigual del disco o dañar la lijadora. Al finalizar el trabajo, desenchufe la herramienta y realice el mantenimiento.

Mantenimiento y almacenamiento

Después de lijar, desmonte la lijadora del accesorio. Limpie todos los componentes del accesorio para eliminar la suciedad acumulada durante el uso con un cepillo suave o aire comprimido a una presión no superior a 0,3 MPa . Guarde el accesorio en un lugar bien ventilado, protegido de la luz solar directa. El lugar de almacenamiento debe estar fuera del alcance de personas no autorizadas, especialmente niños.

FR

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Cet accessoire orbital pour meuleuse d'angle permet un ponçage précis des surfaces en bois et en métal. Son mouvement oscillant assure une finition lisse sans risque de surchauffe du matériau. Compatible avec les ponçeurs YATO YT-82096, YT-82101, YT-821014, YT-821017 et YT-821024 équipées d'un filetage M14 et d'un diamètre de disque de 125 mm, il est également compatible avec les papiers abrasifs YATO YT-83430–YT-83438. Le kit comprend des bagues d'adaptation pour une adaptation facile à différents modèles de ponçeurs et un orifice d'aspiration pour un confort et une propreté accrus.

RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation de cet outil, respectez toujours les précautions de sécurité élémentaires afin de réduire les risques de blessures et de dommages matériels. Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser cet outil. Avant de monter une meule de polissage sur une meuleuse d'angle, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur. Débranchez toujours l'accessoire de la meuleuse d'angle avant de la nettoyer ou de l'inspecter. Ne pas utiliser dans des conditions humides ou mouillées. Portez des lunettes et des gants de protection lors de l'utilisation et du nettoyage de la meule. Portez un masque anti-poussière pendant l'utilisation. Gardez les doigts et les membres éloignés de la meule lorsque l'accessoire est monté sur la meuleuse. Une mauvaise utilisation de l'accessoire peut provoquer des blessures. Tenez cet outil hors de portée des enfants. Respectez toujours tous les avertissements et précautions de sécurité figurant dans le manuel d'instructions de la meuleuse d'angle avec laquelle cet accessoire est utilisé. Le polissage peut générer de la poussière et libérer des substances contenues dans l'outil, susceptibles de contenir des produits chimiques connus pour causer le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction, et présenter un risque pour la santé.

SERVICE PRODUIT

Attention ! L'accessoire de polissage doit être utilisé avec une meuleuse d'angle dotée d'un filetage M14 et d'une vitesse à vide de au moins 4 000 tr/min . Avant de monter l'accessoire de polissage, assurez-vous que le câble d'alimentation est débranché de la prise secteur.

Assemblage de fixation

Installez l'accessoire comme indiqué dans les illustrations suivantes :

(I) – Choisissez le support de montage (a) adapté à votre meuleuse d'angle. Placez-le ensuite sur le réducteur (b) comme indiqué sur l'illustration, en veillant à ce qu'il soit bien calé contre la surface de la meuleuse d'angle (c).
(II) – Installez le capot d'extraction de poussière (d) correctement et serrez la vis à l'aide d'une clé Allen . Assurez-vous que la gouille de positionnement est correctement fixée au patin de ponçage (e). Sinon, le disque de polissage risque de frotter contre l'élément en caoutchouc.
(III) – Appuyez sur le bouton de verrouillage de la broche (g) pour verrouiller la broche. Vissez l'accessoire orbital (f) sur la broche.
(IV) – Placer la butée (h) sur l'attache orbitale (g) dans la position indiquée sur l'illustration.
(V) – Montez la meule de polissage (i) sur la butée (j). Remarque : Les trois gouilles de la butée doivent être alignées avec les trois trous de la meule de polissage. Alors fixer le disque avec une rondelle plate et une vis de montage, en serrant le tout avec une clé Allen .

L'accessoire doit être connecté à un système d'extraction de poussière externe (par exemple un aspirateur d'atelier) conçu pour extraire la poussière générée lors du ponçage du bois ou du métal. Lorsque vous utilisez une ponceuse orbitale, maintenez fermement la ponceuse et guidez le disque uniformément sur la pièce sans exercer de pression excessive. Maintenez une vitesse constante et évitez de travailler en biais, ce qui pourrait entraîner une usure inégale du disque ou endommager la ponceuse. Une fois le travail terminé, débranchez l'outil et effectuez l'entretien.

Entretien et stockage

Après le ponçage, démontez la ponceuse de son accessoire. Nettoyez tous les composants de l'accessoire pour éliminer toute saleté accumulée pendant le fonctionnement à l'aide d'une brosse douce ou d'air comprimé à une pression ne dépassant pas 0,3 MPa . Rangez l'accessoire dans un endroit bien séché, à l'abri de la lumière directe du soleil. Le lieu de stockage doit être hors de portée des personnes non autorisées, en particulier des enfants.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Questo accessorio orbitale per smerigliatrice angolare consente una levigatura precisa di superfici in legno e metallo. Il suo movimento oscillante garantisce una finitura liscia senza il rischio di surriscaldamento del materiale. L'accessorio è compatibile con le levigatrici YATO YT-82096, YT-82101, YT-821014, YT-821017 e YT-821024, dotate di attacco filettato M14 e disco da 125 mm di diametro. Accetta carta abrasiva YATO YT-83430–YT-83438. Il set include anelli adattatori per un facile adattamento a diversi modelli di levigatrice e una porta di aspirazione della polvere per maggiore comfort e pulizia.

RACCOMANDAZIONI DI SICUREZZA

Quando si utilizza questo utensile, seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base per ridurre il rischio di lesioni personali e danni all'attrezzatura. Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo utensile. Prima di montare una mola lucidante su una smerigliatrice angolare, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Scollegare sempre l'accessorio dalla smerigliatrice angolare prima di pulirlo o ispezionarlo. Non utilizzare in condizioni di umidità o bagnato. Indossare protezioni per occhi e mani durante l'uso e la pulizia della mola. Indossare una maschera antipolvere durante l'uso. Tenere dita e arti lontani dalla mola quando l'accessorio è montato sulla smerigliatrice. L'uso improprio dell'accessorio può causare lesioni. Tenere questo utensile fuori dalla portata dei bambini. Seguire sempre tutte le avvertenze e le precauzioni di sicurezza contenute nel manuale di istruzioni della smerigliatrice angolare con cui viene utilizzato questo accessorio. La lucidatura può creare polvere e rilasciare sostanze contenute nell'utensile che potrebbero contenere sostanze chimiche note per causare cancro, difetti congeniti o altri danni riproduttivi e rappresentare un pericolo per la salute.

SERVIZIO PRODOTTO

Attenzione! L'accessorio di lucidatura deve essere utilizzato con una smerigliatrice angolare con filettatura M14 e una velocità a vuoto di almeno 4000 giri/min . Prima di montare l'accessorio di lucidatura, assicurarsi che la spina del cavo di alimentazione sia scollegata dalla presa di corrente.

Montaggio dell'attacco

Installare l'accessorio come mostrato nelle seguenti illustrazioni:

(I) – Selezionare il cuscinetto di montaggio (a) adatto alla propria smerigliatrice angolare. Quindi posizionarlo sulla scatola ingranaggi (b) nella posizione mostrata nell'illustrazione, assicurandosi che sia

saldamente appoggiato sulla superficie della smerigliatrice angolare (c).

(II) – Installare il coperchio di aspirazione della polvere (d) nella posizione corretta e serrare la vite con una chiave a brugola . Assicurarsi che il perno di posizionamento sia correttamente inserito nel pletarello (e). In caso contrario, il disco di lucidatura potrebbe sfregare contro l'elemento in gomma.
(III) – Premere il pulsante di blocco del mandrino (g) per bloccare il mandrino. Avvitare l'accessorio orbitale (f) sul mandrino.
(IV) – Posizionare il fermo (h) sull'attacco orbitale (g) nella posizione mostrata nell'illustrazione.
(V) – Montare la mola lucidante (i) sul fermo (j). Nota: i tre perni sul fermo devono essere allineati con i tre fori della mola lucidante. Poi fissare il disco con una rondella piatta e una vite di montaggio, stringendo il tutto con una chiave a brugola .

L'accessorio deve essere collegato a un sistema di aspirazione della polvere esterno (ad esempio un aspirapolvere da officina) progettato per aspirare la polvere generata durante la levigatura del legno e del metallo.

Quando si lavora con una levigatrice orbitale, mantenere una presa salda sulla levigatrice e guidare il disco in modo uniforme sul pezzo da lavorare senza applicare una pressione eccessiva. Mantenere una velocità costante ed evitare di lavorare in angolazioni che potrebbero causare un'usura irregolare del disco o danneggiare la levigatrice. Al termine del lavoro, scollegare l'utensile ed eseguire la manutenzione.

Manutenzione e stoccaggio

Dopo la levigatura, smontare la levigatrice dall'accessorio. Pulire tutti i componenti dell'accessorio da eventuali residui di sporco accumulati durante il funzionamento utilizzando una spazzola morbida o aria compressa a una pressione non superiore a 0,3 MPa . Conservare l'accessorio in un luogo ben ventilato, al riparo dalla luce solare diretta. Il luogo di conservazione deve essere fuori dalla portata di persone non autorizzate, in particolare bambini.

NL

PRODUCTKENMERKEN

Dit excentrische opzetstuk voor een haakse slijper maakt nauwkeurig schuren van hout en metaal mogelijk. De oscillerende beweging zorgt voor een gladde afwerking zonder risico op oververhitting van het materiaal. Het opzetstuk is compatibel met de schuurmachines YATO YT-82096, YT-82101, YT-821014, YT-821017 en YT-821024, uitgerust met een M14 spindel Schroefdraad en een schijfdiameter van 125 mm. Het is geschikt voor schuurpapier van het type YATO YT-83430–YT-83438. De set bevat adapterringen voor eenvoudige aanpassing aan diverse schuurmachinemodellen en een stofzuiggaansluiting voor meer comfort en een schonere werplek.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Volg bij het gebruik van dit gereedschap altijd de basisveiligheidsmaatregelen om het risico op persoonlijk letsel en schade aan de apparatuur te verminderen. Lees alle instructies voordat u dit gereedschap gebruikt. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u een polijstschrift op een haakse slijper monteert. Haal altijd de stekker van het hulpstuk uit de haakse slijper voordat u het reinigt of inspecteert. Niet gebruiken in vochtige of natte omstandigheden. Draag oog- en handbescherming bij het gebruiken en reinigen van de schijf. Draag een stofmasker tijdens het bedienen. Houd vingers en ledematen uit de buurt van de schijf wanneer het hulpstuk op de slijper is gemonteerd. Onjuist gebruik van het hulpstuk kan letsel veroorzaken. Houd dit gereedschap buiten het bereik van kinderen. Volg altijd alle waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen in de gebruiksaanwijzing van de haakse slijper waarmee dit hulpstuk wordt gebruikt. Polijsten kan stof veroorzaken en stoffen in het gereedschap vrijgeven die chemisch kunnen bevatten waarvan bekend is dat ze kanker, geboortefoutjkingen of andere reproductieve schade veroorzaken en een gezondheidsrisico vormen.

PRODUCTSERVICE

Let op! De polijstkor moet worden gebruikt met een haakse slijper met M14-schroefdraad en een onbeleid toerental van minimaal 4000 tpm . Controleer vóór montage van de polijstkor of de stekker uit het stopcontact is gehaald.

Bevestigingsmontage

Installeer de bevestiging zoals weergegeven in de volgende afbeeldingen:

(I) – Kies de juiste montageraad (a) voor uw haakse slijper. Plaats deze vervolgens op de versnellingsbak (b) in de positie zoals aangegeven in de afbeelding. Zorg ervoor dat deze stevig tegen het oppervlak van de haakse slijper (c) zit.
(II) – Plaats de stofzuigkor (d) in de juiste positie en draai de schroef vast met een inbusseleutel . Zorg ervoor dat de fixeringen correct op de schuurpad (e) is geplaatst. Anders kan de polijstschrift tegen het rubberen element schuren.
(III) – Druk op de spindelvergrendelingsknop (g) om de spindel te vergrendelen. Schroef de orbitale bevestiging (f) op de spindel.
(IV) – Plaats de stop (h) op de orbitale bevestiging (g) in de positie die in de illustratie is aangegeven.
(V) – Monteer het polijstwief (i) op de aansang (j). Let op : de drie penen op de aanslag moeten uitgelijnd zijn met de drie gaten in het polijstwief. Dan Bevestig de schijf met een platte ring en een bevestigingschroef. Draai alles vast met een inbusseleutel .

Het hulpstuk moet worden aangesloten op een extern stofzuigstelsysteem (bijvoorbeeld een stofzuiger in de werkplaats) die is ontworpen om stof af te zuigen dat ontstaan bij het schuren van hout of metaal. Houd bij het werken met een excentrische schuurmachine de schuurmachine stevig vast en beweeg de schijf gelijkmatig over het werkstuk zonder overmatige druk uit te oefenen. Houd een constante snelheid aan en vermijd schuin werken, aangezien dit ongelijkmatige slijtage van de schijf of schade aan de schuurmachine kan veroorzaken. Haal na het werk de stekker uit het stopcontact en voer onderhoud uit.

Onderhoud en opslag

Demonteer de schuurmachine na het schuren van het hulpstuk. Verwijder alle onderdelen van het hulpstuk van eventueel vuil dat zich tijdens het schuren heeft opegehoopt met een zachte borstel of perslucht met een druk van maximaal 0,3 MPa . Bewaar het hulpstuk in een goed geventileerde ruimte, beschermd tegen direct zonlicht. De opberglocatie moet buiten bereik zijn van onbevoegden, met name kinderen.

GR

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αυτό το παλικό εξάρτημα για γωνιακό τροχό επιτρέπει την ακριβή λείανση ξύλινων και μεταλλικών επιφανειών. Η ταλαντούχη κίνηση του εξασφαλίζει ένα λείο φινιρίσμα χωρίς τον κίνδυνο υπερθέρμανσης του υλικού. Το εξάρτημα είναι συμβατό με τα τριβεία YATO YT-82096, YT-82101, YT-821014, YT-821017 και YT-821024, εξοπλισμένα με στείρωμα άξονα M14 και διάμετρο δίσκου 125 mm. Δέχεται γιαυλόχαρτο YATO YT-83430–YT-83438. Το set περιλαμβάνει δοκίμους προσαρμογής για εύκολη προσαρμογή σε διάφορα μοντέλα τριβείων και μια θύρα εξαγωγής σκόνης για αυξημένη άνεση και καθαριότητα.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το εργαλείο, ακολουθείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού και ζημίας στον εξοπλισμό. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση αυτού του εργαλείου. Πριν τοποθετήσετε έναν τροχό στίλβωσης σε γωνιακό τροχό, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα. Αποσυνδέστε πάντα το εξάρτημα από τον γωνιακό τροχό πριν τον καθαρισμό ή την επεξεύρωσή. Μην το χρησιμοποιείτε σε υνρές ή βρεγμένες συνθήκες. Να φοράτε προστασία ματιών και γάντια κατά τη χρήση και τον καθαρισμό του τροχού. Να φοράτε μάσκα σκόνης κατά τη λειτουργία. Κρατήστε τα δάχτυλα και τα άκρα μακριά από τον τροχό όταν το εξάρτημα είναι τοποθετημένο στον τροχό. Η ακατάλληλη χρήση του εξαρτήματος μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό. Κρατήστε αυτό το εργαλείο μακριά από παιδιά. Ακολουθείτε πάντα όλες τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις ασφαλείας στο εργασιόδιο οδηγιών του γωνιακού τροχού με τον οποίο χρησιμοποιείται αυτό το εξάρτημα. Το στίλβωμα μπορεί να δημιουργήσει σκόνη και να απελευθερώσει οσμές που περιέχονται στο εργαλείο και οι οποίες μπορεί να περιέχουν γηινικές οσμές που είναι γνωστό ότι προκαλούν καρκίνο, γενετικές ανωμαλίες ή άλλες βλάβες στην αναπαραγωγική ικανότητα και να αποτεύουν κίνδυνο για την υγεία.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Προσοχή! Το εξάρτημα στίλβωσης πρέπει να χρησιμοποιείται με γωνιακό τροχό με στείρωμα M14 και ταχύτητα χωρίς φορτίο τουλάχιστον 4000 σ.α.π. Πριν τοποθετήστε το εξάρτημα στίλβωσης, βεβαιωθείτε ότι το φς του καλωδίου τροφοδοσίας είναι αποσυνδεδεμένο από την πρίζα.

Συναρμολόγηση εξαρτήματος

Εγκαταστήστε το εξάρτημα όπως φαίνεται στις ακόλουθες εικόνες:
(I) – Επιλέξτε το κατάλληλο πέλμα στήριξης (a) που ταιριάζει στο γωνιακό σας τροχό. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το στο κείμενο ταχυτήτων (b) στη θέση που φαίνεται στην εικόνα, διασφαλίζοντας ότι εφαρμόζει σταθερά στην επιφάνεια του γωνιακού τροχού (c).

(II) – Τοποθετήστε το κάλυμμα εξαγωγής σκόνης (d) στη θέση που σφειέται στη βίδα χρονομετρίας (e). Διασφαρίστε, ο δίσκος στίλβωσης μπορεί να βρεθεί στο ελαστικό στοιχείο.
(III) – Πατήστε το κουμπι ασφαλίσης του άξονα (g) για να ασφαλίσετε τον άξονα. Βιδώστε το τροχιακό εξάρτημα (f) στον άξονα.

(IV) – Τοποθετήστε το στοπ (h) στο τροχιακό εξάρτημα (g) στη θέση που φαίνεται στην εικόνα.
(V) – Τοποθετήστε τον τροχό στίλβωσης (i) στο στοπ (j). Σημείωση: Οι τρεις πείροι στο στοπ πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις τρεις οπές στον τροχό στίλβωσης.
Τότε Ασφαλίστε τον δίσκο με μια επιπέδη ροδέλα και μια βίδα στερέωσης, σφηνώνοντας τα πάντα με ένα κλειδί Allen .

Το εξάρτημα θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε ένα εξωτερικό σύστημα αναρρόφησης σκόνης (π.χ. ηλεκτρική σκούπα συνεργείου) σχεδιασμένο για την αναρρόφηση της σκόνης που παράγεται κατά το τρίψιμο ξύλου ή μετάλλου.
Όταν εργάζεστε με τροχιακό τριβείο, να κρατάτε σταθερά το τριβείο και να οδηγείτε τον δίσκο ομοιόμορφα

κατά μήκος του τεμαχίου εργασίας χωρίς να σκεπτε υπερβολική πίεση. Διατηρήστε σταθερή ταχύτητα και αποφύγετε την εργασία υπό γωνία, ή οποία θα μπορούσε να προκαλέσει ανομοιόμορφη φθορά του δίσκου ή ζημία στο τριβείο. Αφού ολοκληρώσετε την εργασία, αποσυνδέστε το εργαλείο από την πρίζα και εκτελέστε συντήρηση.

Συντήρηση και αποθήκευση